

BP25



IT

**TRADUZIONE DELLE
ISTRUZIONI ORIGINALI
SCANNER DEL PUNTO DI
RUGIADA**

 **TROTEC**

Sommario

Avvertimenti presenti sulle istruzioni per l'uso 2

Sicurezza 2

Informazioni relative al dispositivo 4

Trasporto e stoccaggio..... 6

Utilizzo 6

Manutenzione e riparazione..... 7

Errori e disturbi..... 7

Smaltimento..... 7

Avvertimenti presenti sulle istruzioni per l'uso

Simboli



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.



Avvertimento relativo a raggi laser

Questo simbolo avverte che a causa dei raggi laser, sussiste pericolo per la salute delle persone.



Avvertimento

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Attenzione

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



Informazioni

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Osservare le istruzioni

Gli avvertimenti contrassegnati con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata di queste istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



BP25



<https://hub.trotec.com/?id=42638>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione/dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso.



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti o aree a rischio di esplosione e non posizionarlo in tali locali.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Proteggere il dispositivo dall'irraggiamento costante e diretto del sole.
- Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
- Non aprire il dispositivo.
- Evitare di guardare direttamente nel raggio laser.
- Non puntare il raggio laser contro le persone o gli animali.
- Non ricaricare mai le batterie che non sono ricaricabili.
- È vietato utilizzare contemporaneamente dei tipi di batterie differenti o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo. Le batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Smaltire le batterie in conformità con le disposizioni di legge nazionali (vedi capitolo Smaltimento)
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato.

- Non cortocircuitare mai morsetti di alimentazione nel vano batteria!
- Non ingoiare le batterie! Se si ingoia una batteria ciò può portare a gravi bruciature/corrosioni interne entro 2 ore! Le corrosioni possono portare alla morte!
- Se si ritiene che sia stata ingoiata una batteria o che quest'ultima sia entrata nel corpo in un altro modo, cercare immediatamente un medico!
- Tenere lontane dai bambini le batterie nuove e usate oltre al vano batterie aperto.
- Osservare le condizioni di funzionamento in conformità al capitolo Dati tecnici.

Uso conforme alla destinazione

Il dispositivo è destinato esclusivamente alla misurazione delle temperature mediante sensore a infrarossi entro l'intervallo di misurazione indicato nei dati tecnici. Le persone che utilizzano il dispositivo devono aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo Sicurezza.

Per utilizzare il dispositivo in modo conforme alla sua destinazione, utilizzare esclusivamente accessori garantiti Trotec e pezzi di ricambio garantiti Trotec.

Uso improprio prevedibile

È vietato dirigere il dispositivo verso le persone. Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio d'esplosione o per la misurazione nei liquidi o su parti sotto tensione. Trotec declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati da un uso non conforme alla destinazione. In questo caso il diritto alla garanzia si estingue. È vietato apporre modifiche e fare installazioni o trasformazioni del dispositivo.

Qualifica del personale



- Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
- essere consapevole dei pericoli derivanti dai lavori eseguiti con i misuratori laser;
 - aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Indicazioni e segnali di sicurezza presenti sul dispositivo

Avviso

Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.

Sul dispositivo sono presenti le seguenti indicazioni e i seguenti segnali di sicurezza:

| | |
|---------------------|---|
| Segnale di pericolo |  Laser 2  |
| Descrizione | Il segnale di pericolo avverte che si tratta di un dispositivo con un laser di classe 2. Non guardare nel raggio laser o nell'apertura dalla quale fuoriesce il raggio laser! |

Pericoli residui



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Sussiste pericolo di cortocircuito a causa dei liquidi che penetrano nell'involucro!
Non immergere il dispositivo e gli accessori in acqua. Fare attenzione che nell'involucro non penetri acqua o un altro liquido.



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori sulle parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!



Avvertimento relativo a raggi laser



Laser classe 2, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Non guardare direttamente nel raggio laser o nell'apertura dalla quale fuoriesce il laser.
Non dirigere mai il raggio laser verso persone, animali o superfici riflettenti. Anche un solo breve contatto visivo con il raggio laser può provocare danni agli occhi.
Osservare l'uscita del laser con strumenti ottici (per es. lente d'ingrandimento o simili) mette a rischio la salute degli occhi.
Durante lavorazioni con un laser della classe 2, rispettate le disposizioni di legge nazionali e indossate una protezione per gli occhi.



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Attenzione

Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso

Per evitare danneggiamenti al dispositivo, non esporlo a temperature estreme, a una umidità estrema dell'aria o al bagnato.

Avviso

Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o solventi.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

Lo scanner del punto di rugiada BP25 misura le temperature delle superfici, la temperatura dell'aria e l'umidità senza contatto mediante un sensore a infrarossi e di umidità. Per determinare il diametro del punto da misurare è stato integrato un laser duale.

In base a questi valori viene rilevato il punto di rugiada. Se la temperatura in un punto del locale si trova al di sopra o al di sotto del punto di rugiada, lì l'umidità si condensa dall'aria. La formazione di muffa può esserne una conseguenza. Misurando il punto di rugiada con lo scanner BP25 è possibile localizzare con precisione i punti a rischio di formazione di muffa o un isolamento di bassa qualità.

Il rischio di formazione di condensa sul punto misurato viene segnalato tramite una funzione di allarme acustica nonché un'alterazione cromatica indicativa sul display.

Un sistema di spegnimento automatico in caso di non utilizzo fa risparmiare le batterie.

Principio di misurazione


Il dispositivo misura la temperatura con l'aiuto del sensore a infrarossi. Le variabili importanti che rivestono un ruolo nella misurazione della temperatura sono il diametro del punto di misurazione e il grado di emissione della superficie da misurare, qui preimpostato su 0,95.

Punto di misurazione


Osservare il rapporto tra la distanza e il diametro del punto da misurare. Quanto maggiore è la distanza dall'oggetto, maggiore è il diametro del punto da misurare e meno preciso è il risultato di misurazione. Il laser duale attivabile mostra approssimativamente il diametro del punto di misurazione da cui il dispositivo rileva una temperatura media. Serve solamente come aiuto per puntare e non per la misurazione della temperatura vera e propria. Più piccolo è il punto di misurazione, più preciso sarà il risultato.

DUAL-LASER

Distance : Spot = 20 : 1




Rappresentazione del dispositivo



| N. | Definizione |
|----|-----------------------------|
| 1 | Laser |
| 2 | Sensore a infrarossi |
| 3 | Tasto misurazione |
| 4 | Vano batterie con coperchio |
| 5 | Tasto °C/°F |
| 6 | Tasto Mode |
| 7 | Tasto laser |
| 8 | Display |

Display



| N. | Definizione |
|----|--|
| 9 | Indicatore <i>HOLD</i> |
| 10 | Indicatore <i>AT</i> (temperatura ambientale) |
| 11 | Indicatore <i>Laser</i> |
| 12 | Indicatore <i>%RH</i> |
| 13 | Indicatore Batteria |
| 14 | Visualizzazione unità della temperatura |
| 15 | Scala del rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione |
| 16 | Indicatore del valore di temperatura sul punto di misurazione |
| 17 | Grado di emissione |
| 18 | Indicatore del valore di temperatura del punto di rugiada, temperatura ambientale o umidità relativa dell'aria |
| 19 | Indicatore segnale di allarme On/Off |
| 20 | Indicatore <i>DP</i> (punto di rugiada) |

Dati tecnici

| Parametri | Valore |
|--|---|
| Modello | BP25 |
| Peso | 163 g |
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 82 mm x 58 mm x 168 mm |
| Intervallo di misurazione temperatura | da -50 °C a 260 °C (da -58 °F a 500 °F) |
| Precisione di base temperatura | da -50 a 20 °C (da -58 a 68 °F) ±3,5 °C da 20 a 260 °C (da 68 a 500 °F) 1% ±1,5 °C |
| Intervallo di misurazione umidità dell'aria | da 0 a 100% u.r. |
| Precisione di base umidità dell'aria | ±3,5% (da 20 a 80%) |
| Intervallo di misurazione temperatura del punto di rugiada | da -30 a 100 °C (da -22 a 212 °F) |
| Precisione di base temperatura del punto di rugiada | da -30 a 100 °C (da -22 a 212 °F) ±2,0 % |
| Risoluzione | 0,1 °C / °F |
| Display | Laser classe II, da 630 a 670 nm, <1 mW |
| Grado di emissione | 0,95 |
| Risoluzione ottica | 20:1 (D:S) |
| Punto di misurazione più piccolo | ∅ 25,4 mm (distanza 508 mm) |
| Sensibilità spettrale | da 8 a 14 µm |
| Tempo di risposta | < 150 ms |
| Temperatura di esercizio | da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F), dal 10 % al 90 % u.r. |
| Condizioni di stoccaggio | da -10 °C a 60 °C, < 80% u.r. |
| Alimentazione | Batteria e-block 9 V |
| Spegnimento | In caso di non utilizzo nella modalità SCAN dopo circa 15 minuti. In caso di non utilizzo nella modalità HOLD dopo circa 1 minuto. |

Dotazione

- 1 x scanner del punto di rugiada BP25
- 1 x batteria 9 V a blocco
- 1 x custodia per il dispositivo
- 1 x istruzioni

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Per trasportare il dispositivo, utilizzare la valigetta inclusa nella dotazione, per proteggere il dispositivo da influenze esterne.

Stoccaggio

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:


- Asciutto e protetto contro gelo e calore
- in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- eventualmente, con un involucro che lo protegge dalla polvere che può penetrarci
- la temperatura di stoccaggio corrisponde ai Dati tecnici
- Le batterie sono rimosse dal dispositivo

Utilizzo

Inserimento della batteria

Avviso

Assicurarsi che la superficie del dispositivo sia asciutta e che il dispositivo sia spento.



1. Aprire il vano batterie sollevando con le dita il relativo coperchio (21).
2. Collegare la nuova batterie con il clip della batteria (22), osservando la giusta polarità.
3. Inserire la batteria nel vano batterie.
4. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Esecuzione della misurazione



Informazioni

Notare che il passaggio da un ambiente freddo a un ambiente caldo può portare alla formazione di condensa sulla scheda del dispositivo. Questo effetto, che non può essere fisicamente evitato, falsa la misurazione. Il display in questo caso non mostra alcun valore o un valore di misura errato. Attendere alcuni minuti, finché il dispositivo non si è allineato alle mutate condizioni, prima di eseguire una misurazione.

- Assicurarsi che la superficie da misurare non presenti tracce di polvere, sporcizia o simili sostanze.
 - Per raggiungere un risultato esatto di misurazione in caso di superfici riflettenti, apporre sulla superficie un nastro coprente opaco o un colore nero opaco con un grado di emissione possibilmente elevato e conosciuto.
 - Osservare il rapporto 20:1 di distanza dal diametro del punto da misurare. Quanto maggiore è la distanza dall'oggetto, maggiore è il diametro del punto da misurare e meno preciso è il risultato di misurazione.
1. Puntare il dispositivo verso l'oggetto da misurare.
 2. Premere il tasto Misurazione (3).
 - ⇒ Il dispositivo si accende.
 - ⇒ La temperatura dell'oggetto da misurare viene mostrata nell'indicatore del valore di temperatura sul punto di misurazione (16). A seconda delle impostazioni vengono visualizzate inoltre la temperatura ambientale, l'umidità relativa dell'aria o la temperatura del punto di rugiada nell'indicatore (18).

Il rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione può essere riconosciuto tramite la scala (15) sul display (8) o in base al colore in cui è illuminato il display. A seconda del rischio di formazione di condensa sul punto di misurazione, il display si illumina nei seguenti colori:

| Colore display | Descrizione |
|----------------|---|
| verde | Valore di temperatura della superficie nel normale intervallo |
| arancione | Valore di temperatura della superficie vicino al punto di rugiada (valore al limite). In caso di allarme attivato, si avverte un segnale acustico di allarme ripetuto. |
| rosso | Valore di temperatura del punto di rugiada della superficie raggiunto o superato. ATTENZIONE! Formazione di condensa! In caso di allarme attivato, si sente un segnale acustico di allarme continuo. |

Accensione e spegnimento del puntatore laser

Con il tasto Laser (7) è possibile accendere e spegnere il puntatore laser.

1. Premere il tasto Laser (7).
 - ⇒ Il simbolo del laser compare sull'indicatore *Laser* (11).
 - ⇒ Il laser (1) è acceso.
2. Premere nuovamente il tasto Laser per spegnere il laser.
 - ⇒ Il laser (1) è ora spento.
 - ⇒ Il simbolo del laser scompare dall'indicatore *Laser* (11).



Informazioni



Quando viene spento il dispositivo registra l'impostazione selezionata.

Conversione dall'unità °C all'unità °F

1. Premere il tasto °C/°F (5) per commutare l'unità dei valori da misurare.
 - ⇒ L'unità selezionata viene visualizzata sul display (8) nell'indicatore unità della temperatura (14).

Accensione e spegnimento dell'allarme

Tenere premuto il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi per accendere o spegnere il segnale di allarme.

1. Tenere premuto il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi.
 - ⇒ Si sente un segnale acustico.
 - ⇒ Nell'indicatore Segnale di allarme (19) compare il simbolo .
 - ⇒ Il segnale di allarme è acceso.
2. Tenere premuto nuovamente il tasto °C/°F (5) per circa tre secondi.
 - ⇒ Nell'indicatore Segnale di allarme (19) compare il simbolo .
 - ⇒ Il segnale di allarme è ora spento.

Spegnimento del dispositivo

1. Tenere premuto per circa tre secondi il tasto Misurazione (3) nella modalità SCAN.
 - ⇒ Il dispositivo si spegne.

Manutenzione e riparazione

Sostituzione delle batterie

La batteria deve essere sostituita se sul display (8) lampeggia l'indicatore Batteria (13) o se il dispositivo non si accende più. Cfr. capitolo Utilizzo.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Riparazione

Non apportare modifiche al dispositivo e non montare pezzi di ricambio. Per la riparazione o per il controllo del dispositivo rivolgersi al produttore.

Errori e disturbi

Il funzionamento perfetto del dispositivo è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare il dispositivo secondo la seguente lista.

Il dispositivo non si accende.

- Controllare il livello di carica della batteria. In caso di necessità, sostituire la batteria, cfr. capitolo Sostituzione della batteria.
- Controllare che la batteria sia posizionata correttamente. Fare attenzione alla polarizzazione corretta.

Smaltimento

Smaltire il materiale da imballaggio sempre in modo compatibile con l'ambiente e in conformità con le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico proviene dalla direttiva 2012/19/UE. Quest'ultima dice che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vicinanze di ognuno sono a disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla propria amministrazione comunale o municipale. Per molti paesi dell'UE è possibile informarsi su ulteriori possibilità di restituzione anche sul sito web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Altrimenti, rivolgersi a un rappresentante di dispositivi usati riconosciuto, approvato per il proprio paese.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati tra i rifiuti domestici, ma nell'Unione europea devono essere smaltiti a regola d'arte – come da direttiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sulle batterie e gli accumulatori. Si prega di smaltire le batterie e gli accumulatori in conformità con le disposizioni di legge in vigore.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com